Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 29157

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00029157
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 08/01/2016
OT fecha/hora impresion: 13/01/2016 17:50:23

Detalles del Equipo

Equipo:	HT074 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02380	Frente de Trabajo:	
Horometro:	6,490.60	Fecha/Hr. Requerida:	14/01/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B - MAINTENANCE - 500HRS
Sistema:
Grupo:
Tecnico:
Teller: MINE SITE
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

PM-2 Mantto Rutina 500hrs

Trabajo Realizado:

Cambio de Filtro de Aire, Filtro de Aceite, Filtro de Transmisión, Filtro de AC, Filtro de Cabina de Aire de Motor 15w-40

Observaciones:

Se cambio manguera de Pump

HOROMETRO : 6533.4

INICIO (fecha/hora)	1:00 pm	FINAL (fecha/hora)	

FIRMA N. Tec. Julio Cantuna

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

4